Hemmet



Nedan: Hemmet 7.

Hemmet 7

Drottningholmsvägen 25–29, Fridhemsplan 25–29, Sysslomansgatan 4, 6
Bostadsfastighet med biograf och kontor, inventerad 1983.
Byggnadsår 1938–39, arkitekt E Grönwall, byggherre N Nessen, byggmästare dito. 1965 glasmosaik ovanför biografentré.
Gathus, 3 vån. **Gatufasad:** bv av metall och glas, därovan grårosa marmor. Indraget portparti i metall och mosaik i gult och vitt. **Gårdsfasad** (mot Sysslomansgatan): vit slätputs. Grönt plåttak.
Entré (29): port av metall och glas. Grårosa marmorgolv, flingmålade väggar i gult. Bruna släta dörrar.
Biograffoajé med marmorgolv lagt i grå/grågröna ränder, vävklädda väggar och skulpterad dricksfontän.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1938: enkelrum, 1–2 rok. Biograf, bank och servering på bv.

Hemmet 8

Drottningholmsvägen 23, Fridhemsgatan 15, Fridhemsplan 23
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1938, arkitekt E O Björklund, byggherre O Mårtensson, byggmästare dito.
Gathus (hörnhus), 8 vån. **Gatufasad:** bv av vitgrå marmorplattor, därovan gulgrå sprutputs. Vitmålade balkonger mot norr med rundade hörn. Burspråk. **Gårdsfasad:** gulgrå sprutputs. Koppartak.
Entré (?): port och mellandörr av glas och metall. Golv av mörkgrå marmor med vitgrå fris. Väggar av gråvita marmorplattor. Trapphus med marmortrappa, orange väggar, släta ådringsmålade dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1938: enkelrum med kokvrå, 1–2 rok.

Hemmet 9

Fridhemsgatan 13, Sysslomansgatan 2
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1938, arkitekt A Frid, byggherre Fastighetsföreningen Hemmet 9 upa, byggmästare H Dahl & O V Granqvist.
Gathus (hörnhus), 9 vån. **Gatufasad:** bv av grå granitplattor, därovan gulgrå sprutputs. Burspråk. Balkonger, med rundade hörn mot Sysslomansgatan. **Gårdsfasad:** gulgrå sprutputs. Svart plåttak.
Entré (13): port av glas och metall. Golv av grågrön marmor, väggar av mosaik i grått och grönt, silverfärgat tak. Trapphus med trappa av grågrön marmor, vävklädda väggar. Bruna släta dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1938: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok, servering och butik på bv.

Hemmet 11

Drottningholmsvägen 31, 33
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1938–39, arkitekt E Grönwall, byggherre N Nessen, byggmästare dito.
Gathus, 8 vån. **Gatufasad:** bv av grårosa marmor, därovan grå terrasit. Balkonger med räcken av räfflad plåt. Burspråk. Profilerad dörromfattning av grårosa marmor. **Gårdsfasad:** grå terrasit. Grönt plåttak.
Entré: Port av glas och trä. Golv, trappa och bänk av grågrön marmor. Ljusgula väggar. Dekorativt stålräcke mot vilplan. Trapphus med bruna släta dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1938: 1–3 rok, servering och butik på bv.

Hemmet 13

Sysslomansgatan 22
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1939–40, arkitekter S Ancker, B Gate & S Lindegren, byggherre I Sjölander, byggmästare dito.
Gathus, 10 vån. **Gatufasad:** sockel av granit, därovan grön sprutputs. Burspråk, balkonger med räfflad plåt. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** grön sprutputs. Svart plåttak.
Entré: glasad träport. Golv av grågrön marmor. Väggar av naturfärgad träpanel med intarsia med blommotiv. Gråblått tak. Trapphus med grågrön marmortrappa. Flingmålade väggar i ljusgult. Bruna trädörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1939: 1 rum och kokvrå, 2 rok. Butik på bv.
Gård: planterad förgård.
Porten bytt till lättmetall sedan inventeringen.

Hemmet 14

Sysslomansgatan 24
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1939–40, arkitekt A Frid, byggherre J E Österling, byggmästare dito.
Gathus, 9 vån. **Gatufasad:** sockel av granit, därovan grågul terrasit. Balkonger med räcken av räfflad plåt. Indraget portparti med väggar av gulrosa tegel, granitpelare. **Gårdsfasad:** grågul terrasit. Svart plåttak.
Entré: glasad port. Golv av ljusgrå marmor med mörkgrå fris. Flingmålade väggar i ljusgult. Släta brunbetsade dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1939: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok, kontor på bv.
Gård: planterad förgård.
Fasaden slätputsad i ljusbeige sedan inventeringen.

Hemmet 15

Sysslomansgatan 26
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1939–40, arkitekter Hagstrand & Lindberg, byggherre Fastighetsföreningen Bygget nr 2 upa, byggmästare AB Byggnadsarkitektur K J Petterson.
Gathus, 9 vån. **Gatufasad:** sockel av gråvit marmor, därovan vitgul slätputs. Burspråk, balkonger med räcken av räfflad plåt. Portalomfattning av vitgrå marmor. **Gårdsfasad:** vitgul slätputs. Koppartak.
Entré: port av trä och glas. Golv och trappa av grågrön marmor. Väggar av rödbrunbetsad träpanel. Trapphus med ljugröna väggar, träpanel på trapplanen.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1939: ?
Gård: planterad förgård.

Hemmet 16

Norr Mälarstrand 102, Sysslomansgatan 28
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1939–40, arkitekter Hagstrand & Lindberg, byggherre Fastighetsföreningen Bygget nr 2 upa, byggmästare AB Byggnadsarbeten K J Pettersson. 1948 inredning av vind.
Gathus (hörnhus), 10 vån. **Gatufasad:** bv av vitgrå marmor, därovan grågul sprutputs. Balkonger med räfflade plåträcken. Burspråk. Indraget portparti med väggar av vitgrå marmor, pelare. **Gårdsfasad:** grågul sprutputs. Koppartak.
Entré: port av glas och trä. Golv och trappa i grågrön marmor. Väggar i orangegul flingmålning och rödbrun perstorpsplatta. Trapphus med vita väggar, på trapplanen väggar och dörrar av brunbetsad slät träpanel.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1939: 2 rum och kokvrå, 2–3 rok.
Gård: planterad förgård.

Hemmet 17

Sysslomansgatan 8
Bostadsfastighet, inventerad 1983.
Byggnadsår 1938–39, arkitekt T Sellman, byggherre L J Eriksson, byggmästare dito.
Gathus, 9 vån. **Gatufasad:** sockel av granit, därovan grå terrasit. Burspråk, balkonger med räcken av räfflad plåt, rundade runt husets hörn. Portalomfattning av släthuggen granit. **Gårdsfasad:** grå terrasit. Koppartak.
Entré: portparti i glas och metall. Golv och trappa av grågrön marmor. Väggar av målad väv. Bröstning och väggar i inre **entré** av polerad marmor i bruna nyanser. Trapphus med målade väggar, rödbruna släta trädörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1938: 1 rum och kokvrå, 1–3 rok, de större med jungfrukammare. På bv verkstad och garage för korvvagnar.
Fasaden slätputsad i orangegult sedan inventeringen och porten bytt till lättmetall.

Hemmet 18

Drottningholmsvägen 35–43, Sysslomansgatan 10–20
Bostadsfastighet samt kontor, inventerad 1983.
Byggnadsår 1963, arkitekt G Åbergh, byggherre Svenska Personal-Pensionskassan, byggmästare V Godberg.
Gathus (hörnhus), 9–10 vån. **Gatufasad:** ljusgrått tegel. Balkonger, burspråk. **Gårdsfasad:** vitgulgrått tegel.
Entré (18): glasad lättmetallport. Golv av klinker, grå tegelväggar. Trappa i klinker med fururäcke.
Interiören är inte besökt.
Lägenhetsstorlekar 1963: 4–5 rok, kontor på bv–3:e vån.
Gård: stenlagd.

Ovan: Interiör Hemmet 13.
Tv: Interiör Hemmet 17.

Herden



Tv: Interiör Herden 1.
Nedan: Kungsholmens folkskola. Äldre foto.

Herden 1

Fleminggatan 113, Mariebergsgatan 30–34, S:t Göransgatan 97–102
Kungsholms skola
Byggnadsår 1888–89, arkitekter Isaeus & Sandahl, byggherre Kungsholms församlingsråd, byggmästare A M Svensson.
1937 ombyggnad av vind, hiss. 1950 hiss. 1968 ombyggnad för slöjdsalar. 1970 rivning av portbyggnad. 1991 rivning av södra skolbyggnaden. **Gathus,** 4 vån. **Gatufasad:** brun spritputs. Fasade hörn. **Gårdsfasad:** gul, gulbrun och brun slätputs. Svart plåttak.
Entré (113): kalkstensgolv, trappa av granit, rusticerade väggar i grått, stucktaklist, glasade mellandörrar. Trapphus med överklädda pardörrar, stucktaklist med konsoler, takrosett. Trappa av granit mellan bv och 1 tr, däröver kalksten.
Gård: asfalterad, fontän och träd.

Herden 3

S:t Göransgatan 90–94
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1906–07, arkitekt E Haegglund, byggherre Kungsholms skolköksnämnd, byggmästare G Thorén. 1910 ändring i skolkök, matsal, bv och kv.
Gathus, 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan brun sprutputs. Bv bandritsad med spritputsade fönsteromfattningar. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Svart plåttak.
Entré (90): röd/grårutigt konststensgolv, trappa av kalksten, gröna väggar. Spröjsade mellandörrar. Trapphus med släta dörrar.
Entré (92): golv och trappa som i (90). Väggar beigemålade nedtill däröver vita. Ådermålad pardörr, delvis spröjsad.
Entré (94): likt (90).
Besökt lägenhet bevarar smygpanel och fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1906: 2–3 rok. Kv, bv samt under gården skolköks- och bespisningslokaler.
Gård: underbyggd, asfalterad, lanternin.

Herden 5

Arbetargatan 29, Fleminggatan 105–111
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1908–1910, arkitekt A B Forsberg, byggherre AB Stockholms Arbetarhem, byggmästare 1) A G Forsberg 2) W Dahl. 1969 wc.
Gathus, (hörnhus) 6 vån. **Gatufasad:** bv av grovhuggen sandsten och grå puts, därovan gulbrun slätputs. Burspråk, gavelrösten. **Gårdsfasad:** beigerosa slätputs. Svart plåttak.
Entré (29): delvis överklädd port, glasad upptill. Kalkstensgolv, väggar med brunrosa målning nedtill därovan vita. Trapphus med kalkstenstrappa, överklädda dörrar i brunt.
Entré/körport (105): asfalterad, ljusgula väggar, stucktaklist.
Entré (107): delvis spröjsad port. Kalkstensgolv, grönmålade väggar nedtill, därovan vita. Trapphus med överklädda dörrar, igensatt dagerfönster.
Entré (109) & (111): likt (107) men med delvis flingmålade väggar.
Besökt lägenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel. Fyllningsdörrar och rund vit kakelugn med reliefdekor.
Lägenhetsstorlekar 1908: 1 rum och kokvrå, 1–3 rok.
Gård: cementerad, asfalterad. Stenmur och trästaket mot skolgården.

Inom huset drevs för hyresgästerna en kooperativ handelsbod, Kungsholms Västra Arbetsstuga för barn samt en Kindergartenverksamhet.
Portarna har bytts till glasade alluminiumportar sedan inventeringen.



Herden 7

Arbetargatan 21, S:t Göransgatan 88
S:t Görans församlingshus med tjänstebostäder, inventerat 1982.
Byggnadsår, 1927–29, arkitekt Cyrillus Johansson, byggherre Kungsholms Församling, byggmästare G Hesselman.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** granitsockel, rött tegel. Putsade beigefärgade fönsteromfattningar, fält under fönstren på 1 och 2 tr. Huvudportal med glasad port, fritrappa av sandsten, baldakin i dekorerad plåt. **Gårdsfasad:** rött tegel. Tegeltak.
Huvudentré: golv av grå/brunrutig kalksten. Gröna väggar. Väggmålning »Kungsholmen« av Filip Månsson.
Entré: kalkstensgolv, beige väggar, blått tak. Ljusbruna fyllningsdörrar, glasade mellandörrar.
Besökt kyrksal med grå bröstningspanel, vita väggar, dekormålat bjälktak av filip Månsson.
Byggnaden innehöll enl. ritningar 1927: pastorsexpedition, kyrksal mfl församlingslokaler. Vaktmästarbostad på 3 rok. Kyrkoherdebostad på 6 rok. Komministerbostad på 5 rok. Dessutom lägenheter 1–3 rok.
Gård: cementplattor mot gatan. Asfalterad bakgård.

Herden 8

Arbetargatan 23–27
Dag- och fritidshem, byggnadsår 1979, rivet 1991.





Ovan tv: Interiör Herden 1.
Ovan th: Interiör Herden 1.
Nedan tv: Interiör Herden 7.
Nedan th: Interiör Herden 1.

Inedal



Nedan: Inedal 2.

Inedal 1

Inedalsgatan 13 A
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1938–41, arkitekt A Frid, byggherre Fastighetsföreningen Roddkarlen, byggmästare J E Österling.
Gathus, 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan gul slätputs. Balkonger med plåträcken, burspråk. Översta vån ngt indragen. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** gul sprutputs. Plåttak.
Entré: glasat dörrparti. Golv, trappa och bröstning av grön marmor. Släta fanérdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1938: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok. Verkstad och gjuteri på bv.
Gård: planterad, omgiven av staket.

Inedal 2

Inedalsgatan 13 B
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1937–38, arkitekt A Frid, byggherre L Tengblad, byggmästare W Törn.
Gathus, 6 vån + soutvån. **Gatufasad:** gul slätputs. Burspråk, balkonger med räfflade plåträcken. Översta vån ngt indragen med balkongräcke längs hela fasaden. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** gul slätputs.
Entré: glasat dörrparti. Golv, trappa och bröstning av grön marmor. Släta fanérdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1937: 1 rum och kokvrå, 1–2 rok.
Gård: planterad, omgiven av staket.

Inedal 3

Inedalsgatan 25, Kronobergsgatan 30, Kungsholms Strand 121
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1912–13, arkitekt J Norén, byggherre dito, byggmästare dito. 1935 cv.
Gathus (hörnhus), 5 vån + vindsvån. **Gatufasad:** sockel av grovhuggen granit, därovan rödbrun slätputs. Burspråk, gavelröste. Balkonger med smidesräcken. Portalomfattning av natursten. **Gårdsfasad:** grå slätputs. Tegeltak.
Entré (121): delvis glasad port. Kalkstensgolv. Spröjsade mellandörrar. Trapphus med kalkstenstrappa, balkongdörr med blyinfattat råglas. Trapplan med konststensgolv, stickbågiga dörrar med fyllningar, de övre glasade med spröjs.
Besökt lägenhet bevarar kälat tak, enkeldörrar med fyllningar.
Lägenhetsstorlekar 1912: enkelrum, 2–3 rok.
Gård: plantering, träd, storgatstenbelagd.

Inedal 4

Inedalsgatan 23, Kronobergsgatan 28
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1907–14, arkitekter Östlihn & Starck, byggherre A Holmer, byggmästare W Wiklunds Verkstäder AB.
Gathus (hus I), 6 vån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan grå terrasit. Burspråk. Portalomfattning av granit ? **Gårdsfasad:** grön slätputs. Rött plåttak.
Gathus (hus II), 5 vån. **Gatufasad:** naturstenssockel, därovan gul slätputs. Burspråk. Putsad portalomfattning ? **Gårdsfasad:** grön slätputs.
Entré (23): delvis glasad och spröjsad port. Röd/vitrutigt konststensgolv med meanderfris. Vita väggar, kälat tak. Spröjsade mellandörrar. Trapphus med trappa av konststen, smidesräcke, släta fanérdörrar.
Entré (28): likt (23).
Besökt lägenhet bevarar kälat tak.
Lägenhetsstorlekar 1907: 2–4 rok.
Gård: asfalterad och planterad, mur mot Inedal 5, järnstaket mot nr 3.
Hus I har slätputsats i ljusbrunt sedan inventeringen.



Inedal 5

Kronobergsgatan 26, Inedalsgatan 21
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1907–13, arkitekt J Norén, byggherre W Wiklunds Verkstäder AB, byggmästare E A Gustafsson & A E Hagman. 1948 hiss. 1930 cv.
Gathus (hus I), 6 vån. **Gatufasad:** bv av natursten, därovan gul sprutputs. 2:a vån bandritsad, burspråk. Portalomfattning med reliefdekor i puts. **Gårdsfasad:** gul sprutputs. Plåttak.
Gathus (hus II), 5 vån. **Gatufasad:** sockel av slät- och grovhuggen natursten, därovan brun sprutputs. Bv bandritsad. Portalomfattning av natursten. **Gårdsfasad:** gul sprutputs.
Entré (21): röd/vitrutigt golv, flingmålade väggar. Trapphus med konststensgolv, släta dörrar.
Entré (26): lik (21).
Besökt lägenhet bevarar bröstpanel.
Lägenhetsstorlekar 1907: 2 rok.
Gård: grusbelagd, gång av storgatsten, plantering.
Sedan inventeringen har hus I slätputsats i ljusrosa, burspråken i beige. Hus II har slätputsats i ljusbeige.

Inedal 6

Inedalsgatan 19, Kronobergsgatan 24
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1907–11, arkitekt J Norén, byggherre W Wiklund Verkstäder AB, byggmästare L P Svensson. 1937 bad i kv, hiss.
Gathus (hus I), 6 vån. **Gatufasad:** naturstenssockel, därovan rödbrun sprutputs. Gavelrösten. Putsad portalomfattning med reliefdekor. **Gårdsfasad:** röd sprutputs. Svart plåttak.
Gathus (hus II), 5 vån. **Gatufasad:** röd sprutputs.
Entré (19): delvis glasad port. Konststensgolv, kälat tak, stucktaklist. Inre **entré** med marmorerade väggar, ådringsmålade dörrar med delvis glasade och spröjsade fyllningar. Mellandörrar med fyllningar, delvis glasade. Trapphus med konststenstrappa.
Entré (24): likt (19).
Besökt lägenhet bevarar kälat tak.
Lägenhetsstorlekar 1907: 2 rok.
Gård: asfalterad och muromgiven.





Inedal 7

Inedalsgatan 17, Kronobergsgatan 22
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1908–11, arkitekt J Norén, byggherrar W Wiklund Verkstäder AB & Bostadsföreningen Roddaren, byggmästare A Olsson. 1936 cv. 1945 hiss.
Gathus (hus I), 6 vån. **Gatufasad:** naturstenssockel, därovan grå slätputs. Burspråk, vånlist, lisener. Portalomfattning av natursten med reliefdekor i puts. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Rött plåttak.
Entré (17): delvis glasad och spröjsad port. Kalkstensgolv, blå väggar. Trapphus med kalkstenstrappa, ådringsmålade enkeldörrar med fyllningar, de övre råglasade och spröjsade.
Besökt lägenhet bevarar sockel- och bröstpanel, kälat tak, enkeldörrar med fyllningar. Kök med marmordiskbänk i övrigt moderniserat.
Gathus (hus II), 5 vån. **Gatufasad:** sockel av natursten. Gul slätputs. Bv och lisener bandritsade. Burspråk. Portalomfattning av natursten med reliefdekor. **Gårdsfasad:** gul slätputs.
Entré (22): likt (17).
Lägenhetsstorlekar 1908: enkelrum, 3 rok med jungfrukammare samt butiker på bv i hus I. I hus II 1–3 rok.
Gård: planterad med gångar av storgatsten.
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i ljusbrunt.

Inedal 8

Inedalsgatan 15, Kronobergsgatan 20
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1911–13, arkitekt J Norén, byggherre A Rapp, byggmästare I B Persson.
Gathus (hus I), 6 vån. **Gatufasad:** bv av grovhuggen natursten, därovan grå puts. Burspråk. **Gårdsfasad:** grå spritputs. Grönt plåttak.
Entré (15): spröjsad port. Golv av grön marmor, marmorerade väggar med nisch. Grågröna enkeldörrar med fyllningar delvis glasade. Spröjsad mellandörr. Trapphus med kalkstenstrappa, gula väggar och målad bård. Trapplan med konststensgolv, gröna väggar med fris.
Gathus (hus II), 5 vån. **Gatufasad:** bv av grovhuggen natursten, därovan grå puts. Burspråk med gula emaljplattor som dekor. **Gårdsfasad:** grå spritputs. Grönt plåttak.
Besökta lägenheter bevarar sockel- och bröstpanel, kälat tak. Fyllningsdörrar. Pentry med urspr skåp.
Lägenhetsstorlekar 1911: 1 rum och kokvrå.
Gård: planterad, grusgångar.
Husen uppfördes ursprungligen för självförsörjande kvinnor. Korridorerna hade sittgrupper vid fönstren. På bv fanns matsal, kök, handkammare och damrum. Matserveringen upphörde 1924. Fasaderna har putsats i ljusbrun spritputs sedan inventeringen och tillbyggnader åt söder med burspråk på båda husen, i ljusbeige slätputs.



Inedal 9

Kronobergsgatan 16, 18
Bostadsfastighet, inventerad 1978.
Byggnadsår 1929–30, arkitekt B Hedvall, byggherre G Larson, byggmästare dito.
Gathus, 5 vån. **Gatufasad:** granitsockel, därovan spritputs: norra delen gul, södra brun. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** gul spritputs. Plåttak.
Entré (18): glasad och spröjsad port. Golv av konststen. Flingmålade väggar i rosa. Grönt tak med bårder. Trapphus med ådrade fyllningsdörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokvrå samt 1 rok.
Gård: planterad, gångar av storgatsten.
Sedan inventeringen har södra fasaden spritputsats i rosa, den norra i brunrosa.

Inedal 13

Indedalsgatan 7 A-B, Fleminggatan 36
Bostadsfastighet, inventerad 1978, 1991.
Byggnadsår 1885–86, arkitekt C Widell, byggherrar A Gustafsson & K Arfvidsson, byggmästare dito.
1923 överbyggnad av gården, wc, cv. 1931–36 bad. 1932, -39 och -43 planändringar.
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** granitsockel, soutvån och bv i gråbrun slätputs, därovan beige slätputs. Lisener, vånlister, pilastrar, takfot på konsoler. Fasat hörn. Putsad portal.
Besökt lägenhet bevarar sockel-, bröst- och smygpanel. Stucktaklist, takrosett. Enkeldörrar med fyllningar. Rund kakelugn.
Lägenhetsstorlekar 1885: 1–4 rok.

Inedal 16

Fleminggatan 36 B-C, 38, Inedalsgatan 9 A-F, 11, Kronobergsgatan 10–14
Bostadsfastighet, inventerad 1991.
Byggnadsår 1977–88, arkitekt Alfreds & Larsén Arkitektkontor AB, byggherre Byggnadsfirman Reinhold Gustafsson, byggmästare ?
Gathus (hörnhus), 7 vån. **Gatufasad:** bv av granit resp konststen, därovan brun spritputs. Burspråk i beige slätputs med fält i brun spritputs. Fasat hörn på bv. Plåttak.
Entré (9): glasad aluminiumdörr. Ljusgrått konststensgolv, väggar av gula keramiska plattor. Rött tak av ribbor.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1977: 2–4 rok.

Ovan: Interiör Inedal 8.
Tv: Interiör Inedal 13.