Vårdtornet



Nedan: Interiör Vårdtornet 7.

Vårdtornet 1

Parkgatan 2, Polhemsgatan 25, 27
Bostadsfastighet, inventerad 1991.
Byggnadsår 1976–84, arkitekt C-E Lund, byggherre HSB, byggmästare ?
Gathus (hörnhus), 7 vån + vindsvån. **Gatufasad:** bv av brun spritputs, därovan brunrosa spritputs. Vädringsbalkonger med smidesräcken. Portalomfattning av skiffer. Plåttak.
Entré (27): port av glas och aluminium. Konststensgolv, väggar av rött tegel. Tak av akustikplattor. Släta metalldörrar med skifferomfattningar. Glasat mellandörrsparti. Trapphus med konststenstrappa, gröna flingmålade väggar.
Lägenhetsstorlekar 1976: 2–4 rok.

Vårdtornet 2

Polhemsgatan 29, Fleminggatan 51
Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1975.
Byggnadsår 1955–67, arkitekt B Hedvall & S Florén, byggherre S Florén, byggmästare dito.
Gathus (hörnhus), 7–8 vån. **Gatufasad:** bv av marmor, därovan grågul terrasit. Hörnparti gråputsat. **Gårdsfasad:** grågul sprutputs. Grått plåttak.
Entré (29): golv och trappa av grågrön marmor. Väggar målade i cerise och gult. Fanérdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1975: 1–3 rok samt 5 rok. Bv – 2 tr kontor.
Gård: under- och överbyggd, asfalterad, lanterniner.

Vårdtornet 3

Parkgatan 4
Bostadsfastighet, inventerad 1975.
Byggnadsår 1898–99, arkitekt J A Vallin, byggherre O W Carlsson, byggmästare K Andersson. 1927 bad, wc, cv. 1936 fasadförenkling. 1963 vindsvån.
Gathus (hus I), 5 vån. **Gatufasad:** sockel av granit, därovan gulbrun sprutputs, grå kring fönstren. Burspråk, balkong med dekorativt smidesräcke. Gavelröste. **Gårdsfasad:** grågul sprutputs. Svart plåttak.
Entré/körport (hus I): delvis glasad port. Golv av cement. Hög panel med fyllningar. Fältindelat tak med profilerade lister. Välvd nisch (innehöll tidigare skulptur av frihetsgudinnan). Trapphus med svart/vitrutigt marmorgolv. Kalkstenstrappa. Skulpterade dörromfattningar på nedre vilplanet. Fönster med färgade och etsade glas. Profilerade taklister.
Besökt lägenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel. Stucktaklist, listindelat tak, takrosett. Rund kakelugn med blomdekor. Fyllningsdörrar med skulpterade överstycken. Moderniserat kök.
Gårdshus (hus II), 4 vån. **Fasad:** grågul sprutputs. Svart plåttak.
Entré: golv och trappa av kalksten. Flingmålade väggar i grönt. Överklädda dörrar, kälat tak, takrosett, hörnlister.
Lägenhetsstorlekar 1898: 4 rok samt 6 rok i hus I. Enkelrum och 1 rok i hus II.
Gård: asfalterad, parkering under skärmtak.
Fasaden har sedan inventeringen putsats i rosa. Bv, fönsteromfattningar och vånlister i beige puts.

Vårdtornet 4

Parkgatan 6
Bostadsfastighet, inventerad 1975.
Byggnadsår 1898–99, arkitekt J A Vallin, byggherre O W Carlsson, byggmästare K Andersson. 1968–70 modernisering.
Gathus (hus I), 5 vån. **Gatufasad:** granitsockel, bv av grå slätputs, därovan rött tegel. Vånlister och fönsteromfattningar i grå puts och tegel. **Gårdsfasad:** gul sprutputs. Rött plåttak.
Entré (hus I): glasad port. Svart/vitrutigt marmorgolv med vit fris. Slät bröstpanel, enfärgade väggar. Stucktaklist, takrosett. Hörnlister. Trapphus med etsade fönsterglas, fyllningsdörrar.
Gårdshus (hus II), 4 vån. **Fasad:** gul sprutputs. Rött plåttak.
Entré (hus II): golv och trappa av kalksten, fyllningsdörrar, hörnlister.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1898: 2–3 rok i hus I. 1–2 rok i hus II.
Gård: asfalterad, skjul.
Takkupor har byggts sedan inventeringen.

Vårdtornet 5

Parkgatan 8
Bostadsfastighet, inventerad 1975.
Byggnadsår 1898–99, arkitekt J A Vallin, byggherre C J Tjulin, byggmästare K Andersson. 1930 cv, bad, balkonger.
1936 hiss.
Gathus (hus I), 5 vån. **Gatufasad:** granitsockel, bv av gråblå målad puts, därovan rött tegel med detaljer i gulbrun slätputs. Balkonger med smidesräcken. Portalomfattning av granit. **Gårdsfasad:** gul sprutputs. Rött plåttak.
Entré (hus II): glasad port. Golv av grågrön marmor. Gulmarmorerade väggar. Stucktaklist, fyllningsdörrar, hörnlister. Trapphus med kalkstenstrappa, svart/vitt marmorgolv, gulbruna fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel. Stucktaklister och takrosetter. Par- och enkeldörrar med fyllningar och skulpterade överstycken. Delvis moderniserat kök.
Gårdshus (hus II), 4 vån.
Entré (hus II): golv och trappa av kalksten, fyllningsdörrar delvis glasade. Kälade tak, hörnlister.
Besökt lägenhet bevarar snickerier.
Lägenhetsstorlekar 1898: 3–4 rok i hus I. 1–2 rok i hus II.
Gård: asfalterad. Skjul för cyklar.

Vårdtornet 6

Parkgatan 10

Bostadsfastighet, inventerad 1975.

Byggnadsår 1899–1900, arkitekt J A Vallin, byggherre O W Carlsson, byggmästare K Andersson. 1934 cv.

Gathus (hus I), 5 vån. **Gatufasad:** bv av gul slätputs, därovan rött tegel. Fönsteromfattningar och vånlister i ockra slätputs. Gavelrösten. **Gårdsfasad:** gulgrå sprutputs. Rött plåttak.

Entré/körport (hus I): spröjsad port. Kalkstensgolv, vävklädda väggar i grönt, kälat tak. Glasade mellandörrar med fyllningar. Trapphus med kalkstenstrappa, stucktaklist, pardörrar med delvis glasade fyllningar.

Besökt lägenhet bevarar sockel-, fönster- och bröstpanel. Stucktaklist, takrosett. Serveringsskåp, kök med marmorbänk och urspr skåp.

Gårdshus (hus II), 4 vån. **Fasad:** gulgrå sprutputs. Rött plåttak.

Entré (hus II): golv och trappa av kalksten, enkeldörrar med delvis glasade fyllningar, hörnlister.

Lägenhetsstorlekar 1899: 2 rok samt portvaktsrum på bv i hus I. 1–2 rok i hus II.

Gård: cementerad, träd.

Bv har målats grå sedan inventeringen.

Vårdtornet 7

Parkgatan 12

Bostadsfastighet, inventerad 1975.

Byggnadsår 1899–1900, arkitekt J A Vallin, byggherre O W Carlsson, byggmästare K Andersson. 1927 bad, wc. 1967 rivning av kakelugnar, fönsterbyte.

Gathus (hus I), 5 vån + takvån. **Gatufasad:** bv av rödbrun terrasit, därovan grå sprutputs. Balkonger med dekorativa smidesräcken. Fönsteröverstycken med reliefdekor. Gavelröste. Portalomfattning av granit med skulpterad växtdekor i puts. **Gårdsfasad:** grå sprutputs. Svart plåttak.

Entré/körport (hus I): port med fyllningar delvis glasade, spröjsat överfönster. Cementgolv täckt av kokosmatta. Hög panel med fyllningar, därovan enfärgade väggar. Tak med bjälkar och mönsterlagd pärlspånt. Trapphus med gjutjärnstrappa med skulpterat räcke. Panelomfattade fyllningsdörrar med dagerfönster på ömse sidor, skulpterade dörröverstycken. Stucktaklist.

Besökt lägenhet bevarar sockel- och smygpanel, stucktaklist. Par- och enkeldörrar med fyllningar. Skänkkakelugn med reliefdekor, rund kakelugn med blå dekor.

Gårdshus (hus II), 4 vån. **Fasad:** gul slätputs. Svart plåttak.

Entré (hus II): golv och trappa av kalksten. Beigemålade väggar. Vinröda fyllningsdörrar. Hörnlister.

Besökt lägenhet bevarar sockelpanel, kälade tak, takrosett, fyllningsdörrar. Moderniserat kök.

Lägenhetsstorlekar 1899: 5–6 rok i hus I. 1–2 rok i hus II.

Gård: asfalterad, träd.

Fasaden (hus I) har slätputsats i beige sedan inventeringen, bv har målats i rödbrunt.

Vårdtornet 8

Parkgatan 14, Inedalsgatan 2, 2A
Bostadsfastighet, inventerad 1975.
Byggnadsår 1897–98, arkitekt W Lundin, byggherre AB Ekmanska Arbetarebostäderna, byggmästare W Lundin. 1926 hiss, vindsvån. 1934 cv. 1939 fullständig om- och påbyggnad, bad, hissar, gårdsunderbyggnad.
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. **Gatufasad:** grågul terrasit. Balkonger med räfflade plåträcken. Takvån ngt indragen med räcke längs hela fasaden. Portalomfattning av marmor. **Gårdsfasad:** gulbrun sprutputs. Grönt plåttak.
Entré (14): golv och trappa av grågrön marmor. Vinröda flingmålade väggar. Trapphus med flingmålade väggar i ljusgrått, kälade tak, fanerade dörrar.
Besökt lägenhet bevarar ingen ursprunglig inredning.
Lägenhetsstorlekar 1898: 1–3 rok.
Lägenhetsstorlekar 1939: 1 rum och kokvrå, 1–3 rok.
Gård: underbyggd, asfalterad.
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i gulbrunt, fönsteromfattningar i en ngt gråare ton.

Vårdtornet 9

Inedalsgatan 4, Fleminggatan 65
Bostadsfastighet, inventerad 1991.
Byggnadsår 1979–81, arkitekt Carl Nyrén Arkitektkontor, byggherre F Ericsson, byggmästare ?
Gathus (hörnhus), 7 vån + soutvån + takvån. **Gatufasad:** rött tegel med horisontella band och fält på burspråken i betong.
Entré (4 B): spröjsad port i aluminium. Kalkstensgolv, tegelväggar. Trapphus med konststenstrappa och ljusgröna väggar.
Inga lägenheter är besökta.
Lägenhetsstorlekar 1979: 4–5 rok, de större i etage.

Vårdtornet 10

Fleminggatan 63
Bostadsfastighet, inventerad 1975.
Byggnadsår 1896–98, arkitekt W Lundin, byggherre AB Ekmanska Arbetarebostäderna, byggmästare K Blomdahl. 1939–40 cv, bad, planändring.
Gathus (hus I), 5 vån. **Gatufasad:** granitsockel, bv av grå kvaderritsad slätputs, därovan röd spritputs med grå fönsteromfattningar och takfris. **Gårdsfasad:** gul sprutputs. Rött plåttak.
Entré: glasad sekundär port. Golv av konststensrutor i rött/grått. Stucktaklist, hörnlister. Trapphus med kalkstenstrappa, kälade tak, överklädda pardörrar.
Besökt lägenhet bevarar sockelpanel, kälade tak, takrosett. Brunrosa kakelugn med reliefdekor. Moderniserat kök.
Gårdshus (hus II), 4 vån. **Fasad:** gul sprutputs. Rött plåttak.
Entré (hus II): grå/rött konststensgolv med svart fris. Kälade tak med takrosett. Kalkstenstrappa. Överklädda dörrar. Hörnlister.
Lägenhetsstorlekar 1896: 2 rok i hus I. 1 rok i hus II.
Gård: cementerad, rabatt. Gulputsad tvättstuga.

Vårdtornet 11

Fleminggatan 61
Bostadsfastighet, inventerad 1975.
Byggnadsår 1897–98, arkitekt 1) W Lundin 2) A Jansson, byggherre 1) C A Lindberg 2) E Falk, byggmästare C A Johansson.
Gathus (hus I), 5 vån + soutvån. **Gatufasad:** soutvån av granit, därovan grå spritputs. Vånlist, fris med lekande barn i relief och fönsteromfattningar i grå slätputs. Putsad portalomfattning med kartusch i relief. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Svart plåttak.
Entré (hus I): delvis glasad port. Svart/vitrutigt marmorgolv med vit fris. Gröna väggar, övre delen marmorerad. Rikt profilerad stucktaklist med konsoler och medaljonger, hörnlister. Trapphus med kalkstenstrappa, enkeldörrar med fyllningar och skulpterade överstycken.
Besökt lägenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel. Runda kakelugnar med reliefdekor, en vit, en rödbrun. Delvis moderniserat kök.
Gårdshus (hus II), 4 vån. **Fasad:** gul slätputs. Svart plåttak.
Entré (hus II): golv av kalksten och vit marmor. Väggar med marmorerad bröstning i grönt. Stucktaklist, takrosett. Enkeldörrar med delvis glasade fyllningar och skulpterat överstycke. Kalkstenstrappa.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1897: 1–2 rok.
Gård: delvis underbyggd, asfalterad.

Vårdtornet 12

Fleminggatan 59
Bostadsfastighet, inventerad 1975.
Byggnadsår 1897–98, arkitekt J A Vallin, byggherre O W Carlsson, byggmästare K Andersson.
Gathus (hus II), 5 vån. **Gatufasad:** bv i grå sprutputs, därovan rött tegel. Fönsteromfattningar, på 3:e vån med kolonnetter, vånlist. Sekundära takkupor. Portalomfattning i puts med kolonnetter och profilerad dekor. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Svart plåttak.
Entré (hus I): delvis glasad port. Golv av svart/vit marmor med vit fris. Rikt profilerad stucktaklist, takrosett. Mellandörrar med delvis glasade fyllningar och skulpterade detaljer. Trapphus med kalkstenstrappa, fyllningsdörrar, fönster med etsat och färgat glas, hörnlister.
Besökt lägenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel. Stucktaklist, takrosett. Skänkkakelugn med reliefdekor. Kök med urspr skåp.
Gårdshus (hus II), 4 vån. **Fasad:** gul slätputs. Rött plåttak.
Interiören är inte besökt.
Lägenhetsstorlekar 1897: 3–4 rok och butiker på bv i hus I. 1–2 rok i hus II.
Gård: asfalterad.

Vårdtornet 15

Fleminggatan 57
Bostadsfastighet, inventerad 1991.
Byggnadsår 1978, arkitekt Carl Nyrén Arkitektkontor, byggherre Fastighets AB Linco, byggmästare ?
Gathus, 7 vån. **Gatufasad:** rött tegel, horisontella band och fält på burspråken i betong.
Entré (57): glasad aluminiumdörr. Kalkstensgolv, tegelväggar. Trapphus med konststenstrappa, blå väggar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1978: 4–5 rok.

Väktaren



Nedan: Väktaren 36.

Väktaren 12

Fridhemsgatan 34, S:t Göransgatan 69
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1936–38, arkitekt B Hedvall, byggherre S Florén, byggmästare dito.
Gathus (hörnhus), 6 vån + takvån. **Gatufasad:** brun terrasitputs. Burspråk, balkonger. Takvåningen rundad kring hörnet. Keramikplattor kring port och delar av bv. **Gårdsfasad:** gul slätputs. Svart plåttak.
Entré: grönt marmorgolv, väggar målade i rutor, släta dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1936: 1–3 rok.
Gård: underbyggd, asfalterad.
Fasaden har sedan inventeringen slätputsats i gult.

Väktaren 15

S:t Eriksgatan 33
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1936–37, arkitekter Giertz & Tesch, byggherre Fastighetsföreningen No 15 upa, byggmästare P Östlihn. 1976 ombyggnad för bibliotek, kontor och bostäder.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** beige slätputs. **Gårdsfasad:** ljusgul slätputs. Svart plåttak.
Entré: glasad port. Grönt marmorgolv, släta dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1936: 2 rok. På bv–2:a vån NKI-skolan, tryckeri gårdshuset.

Väktaren 16

S:t Eriksgatan 31
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1937–40, arkitekt B Hedvall, byggherre C J Lindell Fabriksfastighet, byggmästare T Hellström. 1967 biograf Alcazar ombyggd till butik.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** grå terrasitputs. Indraget portparti klätt i marmor. **Gårdsfasad:** röd slätputs. Svart plåttak.
Entré: sekundär port av stål och glas. Marmorgolv, vävklädda väggar. Trapphus med marmortrappa, gula väggar, släta dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1937: enkelrum, 1–2 rok.
Gård: asfalterad.

Väktaren 17

S:t Eriksgatan 29
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1936, arkitekt E Wallin, byggherrar Eriksson & Wallin, byggmästare dito. 1964 tillbyggnad av kv och bv västerut.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** grön sprutputs. **Gårdsfasad:** bv av polerad granit, därovan ljusgul slätputs. Skärmtak över bv. Svart plåttak.
Entré (29): marmorgolv, gula väggar med målad fältindelning och målad figurativ fris under taket. Grönt tak.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1936: 1–3 rok.
Gård: belagd med cementplattor.

Väktaren 19

S:t Göransgatan 67
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1921–31, arkitekter I Nyquist, J Östlihn, byggherre 1) I Pettersson 2) E Johansson, byggmästare G Gerlofsen.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** bv av grå terrasit. Brun slammad puts. Vädringsbalkonger med smidesräcken. **Gårdsfasad:** gul slammad puts. Svart plåttak.
Entré: glasad ekport. Grönt marmorgolv, väggar med bröstning av gröna keramikplattor. Fyllningsdörrar.
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar, vissa glasade.
Lägenhetsstorlekar 1929: 1 rok, enkelrum i gårdshuset.
Gård: planterad med stenlagd gång till gårdshuset.

Väktaren 20

S:t Göransgatan 65
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1941–43, arkitekt A Frid, byggherre Fastighets AB Star upa, byggmästare E Carlsson.
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** bv av klinker, därovan ljusbrun slätputs.
Gårdsfasad: gul slätputs. Rött plåttak.
Entré: port av stål och glas. Grönt marmorgolv, mörkbetsade släta dörrar.
Inga lägenheter besökta.
Lägenhetsstorlekar 1941: 1–2 rok, butiker och portvaktslägenhet på bv. 1 rok i gårdshuset.
Gård: planterad, gång av sandsten.

Väktaren 32

S:t Eriksgatan 35, S:t Göransgatan 63
Kontorsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1907–10, arkitekt S Kjellberg, byggherre A André, byggmästare P Nilsson. 1938 cv. 1944 hiss. 1971 Kontorisering. 1973 utställningslokal i fd biograf.
Gathus (hörnhus), 6 vån. **Gatufasad:** bv av kalksten, därovan gulbrun terrasitputs. Burspråk, balkonger med smidesräcken. Rundat hörn, gavelröste mot S:t Eriksgatan. **Gårdsfasad:** gul terrasitputs. Svart plåttak.
Entré: väggar av travertin. Trapphus med vit marmortrappa, fyllningsdörrar.
Besökt kontorslokal bevarar snickerier och fyllningsdörrar.
Lägenhetsstorlekar 1907: 1 rok, 3 rok, 5 rok.
Gård: asfalterad, lanternin.

Väktaren 35

Drottningholmsvägen 14–22, S:t Eriksgatan 27
Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1969–81, arkitekt Lettströms arkitektkontor, byggherre 1) Konsortiet Väktaren 2) Nobelstiftelsen, byggmästare ?
Gathus (hus I), 6 vån. **Gatufasad:** bv i polerad granit, vita betongelement. Skärmtak över bv. **Gårdsfasad:** gult tegel. Plåttak.
Interiören är inte besökt.
Gård: planterad.

Väktaren 36

Fridhemsgatan 24–32
Bostadsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1968, arkitekt ?, byggherre ?, byggmästare ?
Gathus, 6 vån. **Gatufasad:** bv i polerad granit, därovan rött tegel. Framskjutande partier med plåtpanel. Vädringsbalkonger. Skärmtak över bv. **Gårdsfasad:** gult tegel. Tak av koppar och papp.
Entré: vitt marmorgolv och trappa. Flingmålade väggar.
Inga lägenheter besökta.
Gård: överbyggd, plantering, cement.

Väktaren 37

Drottningholmsvägen 24–28, Fridhemsgatan 20–22
Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1982.
Byggnadsår 1972, arkitekter T Blomberg & B Westerberg, byggherre AB Familjebostäder, byggmästare ?
Gathus (hörnhus), 6–7 vån. **Gatufasad:** bv i polerad granit, därovan brunt tegel. Skärmtak över bv. Bv fasad i hörnet med granit pelare framför. **Gårdsfasad:** gult tegel. Koppartak.
Interiören är inte besökt.
Lägenhetsstorlekar 1972: 2–4 rok.
Gård: planterad.